
Boom: 2104495

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Helperzoom 71, 9722 BG Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2216917

Fraxinus excelsior stamdiameter: 44cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen

Weg vernield NATIE

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2179365

Fraxinus excelsior stamdiameter: 44cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kooiweg 1, 9722 BZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2146596

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 38cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 420-1, 9746 TL Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2201391

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hereweg 91, 9725 AK Groningen (Kerkesberg)

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: ~~2127737~~ 2127737 ~~2118677~~ ✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 30cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hugo de Vriesweg 32, 9751 PS Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2204143

Fraxinus excelsior stamdiameter: 57cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2166467

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus angustifolia Raywood stamdiameter: 34cm




Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Ter Braaklaan 16, 9721 XS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd