Boom: 2094115

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 23cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vasalislaan 100, 9721 MC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2094311

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 34cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Saffierstraat 4, 9743 LH Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	<5%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2094360

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 45cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2094385

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 39cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hoendiep 147, 9743 AR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2094452

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 84cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Goeman Borgesiuslaan 373, 9722 VH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2095837

Fraxinus excelsior stamdiameter: 37cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Jaagpad 1, 9747 AE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2096279

Fraxinus excelsior stamdiameter: 34cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2096539

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Julianastraat 43, 9744 CZ Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2096567

Fraxinus excelsior stamdiameter: 35cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Campinglaan 1, 9727 KH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2096631

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 32cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2096706

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Albert Hahnlaan 1, 9744 HP Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2096984 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 67cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Julianastraat 43, 9744 CZ Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2097098

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2097197

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 27cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2097690

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 36cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd


Boom: 2098710

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior

stamdiameter: 63cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Verzetsstrijderslaan 77, 9727 CC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2098766

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 95, 9741 GB Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2099222 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 61cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 27, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2099600

Fraxinus excelsior stamdiameter: 66cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2099916

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2100221

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 60cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Beatrixstraat 9, 9744 CZ Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2100985

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 50cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Verzetsstrijderslaan 10, 9727 CE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2101130

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 69cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Jaagpad 1, 9747 AE Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2101161

Fraxinus excelsior stamdiameter: 41cm ✓



Boom

Gevaarzetting	matig
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2101227

Fraxinus excelsior stamdiameter: 44cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2104993

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 79cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2105755

Fraxinus excelsior stamdiameter: 29cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2105856 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2106638

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 50cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2107848

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Van Swietenlaan 5, 9728 NX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2108808

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Helperzoom 69, 9722 BG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2110054

Fraxinus excelsior stamdiameter: 23cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	<5%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2110897

Fraxinus excelsior stamdiameter: 29cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Meerweg 132, 9752 XE Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Ja

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2111036

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 44cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Erasmuslaan 3, 9752 PD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2113223

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Orchideestraat 145, 9731 GE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2116192

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 34cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 1, 9721 VM Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2116246

Fraxinus excelsior stamdiameter: 45cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2116446

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Schweitzerlaan 1, 9728 NR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2117472 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 62cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 27, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2117970

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 25cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Thomsonstraat 28, 9721 AT Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2118010

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 38cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto


Detailfoto

Boom: 2118370 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 39cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 300, 9721 VX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2118795 ✓

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 64cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Avondsterlaan 134, 9741 CP Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2119150 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 37cm




Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Aquamarijnstraat 723, 9743 PW Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2119615

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 27cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Patrijspoort 95, 9733 GN Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2119885 ✓

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 28cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Aquamarijnstraat 3, 9743 PA Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2120174

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 42cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Maria Dermoutlaan 2, 9721 VJ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2122119

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Wilgenpad 1, 9741 BZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2122251

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 61cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Moesstraat 98, 9741 AC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2122860

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 66cm



Boom

Gevaarzetting	laag
Adres	Zilverlaan 10, 9743 RK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2124217

Fraxinus excelsior stamdiameter: 29cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerklaan 60, 9751 NP Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2124222

Fraxinus excelsior stamdiameter: 51cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Diamantlaan 8, 9743 BG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2124265

Fraxinus excelsior stamdiameter: 39cm ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kornoeljestraat 72, 9741 JC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd


Overzichtsfoto


Detailfoto

Boom: 2126949

Fraxinus excelsior stamdiameter: 37cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Aquamarijnstraat 723, 9743 PW Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2127711

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Diamantlaan 12, 9743 BG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2127737

Fraxinus excelsior stamdiameter: 30cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hugo de Vriesweg 32, 9751 PS Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2127923

Fraxinus excelsior stamdiameter: 23cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2128498

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 45cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2128587

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 25cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 9, 9721 VZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2128749

Fraxinus excelsior stamdiameter: 43cm



Boom

Gevaarzetting	matig
Adres	Wilgenpad 1, 9741 BZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2128799

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mudaheerd 130, 9737 XG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2128935

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Erasmuslaan 5, 9752 PD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2129077 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Atlas' stamdiameter: 37cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Meerweg 132, 9752 XE Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2129406

Fraxinus excelsior stamdiameter: 63cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hooftlaan 41, 9752 GB Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2129580

✓

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 82cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Canadalaan 8, 9728 EE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Ja
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2129873

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2130925

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 28cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Riekele Prinsstraat 12, 9744 HM Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2131103

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 59cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mudaheerd 130, 9737 XG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2132409

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 47cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Sloep 55, 9732 CC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Ja



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2133174

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 33cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerklaan 62, 9751 NP Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2133316

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 76cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Onnerweg 28, 9751 VD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2133546

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 64cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 95, 9741 GB Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2134311

Fraxinus excelsior stamdiameter: 34cm



Boom

Gevaarzetting	matig
Adres	Spicastraat 132, 9742 LW Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2135958

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 46cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Saffierstraat 4, 9743 LH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2136395

Fraxinus excelsior stamdiameter: 23cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2136917

Fraxinus excelsior stamdiameter: 49cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerklaan 60, 9751 NP Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2140788

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 33cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Diamantlaan 14, 9743 BG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Ja
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2141577

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 52cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Laan Corpus Den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2141707 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus angustifolia Raywood stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vooronder 49, 9733 EJ Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	
Percentage nieuw blad	
Tak- en twijgsterfte	Nee
Gekandelaberd	
Bastaantasting	
Diameter afgestorven tak	
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2142107

Fraxinus excelsior stamdiameter: 74cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Lichtboei 175, 9732 JJ Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2142182

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 38cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 302, 9721 VX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2144196

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 28cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2144279

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Jaspidea' stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerklaan 39, 9751 NL Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2146256 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 27cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Energieweg 14, 9743 AN Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2146748

Fraxinus excelsior stamdiameter: 63cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Irenestraat 25, 9744 CT Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2147002

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Ina Boudierplantsoen 9, 9721 XB Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2149988

Fraxinus excelsior stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2150984

Fraxinus excelsior stamdiameter: 66cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 23, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2151145

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Zorgvrij 1, 9751 SM Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2152674

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Oosterweg 113, 9751 PE Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2154636

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 50cm



Boom

Gevaarzetting	matig
Adres	Gotenburgweg 60, 9723 TM Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2154920

Fraxinus excelsior stamdiameter: 44cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Bottelroosstraat 3, 9741 JD Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2155030

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 38cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Diamantlaan 14, 9743 BG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2155402

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 44cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 208, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2156189

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Oosterweg 94, 9751 PK Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2156914

Fraxinus excelsior stamdiameter: 22cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Essen 21, 9751 NC Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2158839

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 39cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Oosterhamriklaan 1, 9714 JT Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Ja
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto

Detailfoto

Boom: 2159017 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 48, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2159309

Fraxinus excelsior stamdiameter: 22cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Gotenburgweg 50, 9723 TM Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2159348

Fraxinus excelsior stamdiameter: 33cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 354, 9721 VZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2161025

Fraxinus excelsior stamdiameter: 21cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Euvelgunnerweg 47, 9723 CW Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2162994

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 31cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 442, 9746 TL Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2163258

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 66cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2163906

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 62cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Invasiestraat 25, 9728 CH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2164592

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Zilverlaan 10, 9743 RK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2164819

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 32cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 442, 9746 TL Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2165122

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 47cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 204, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2165255

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 34cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 299, 9746 TK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2166467

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus angustifolia Raywood stamdiameter: 34cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Ter Braaklaan 16, 9721 XS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2166649

Fraxinus excelsior stamdiameter: 52cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerkstraat 182, 9745 CN Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2169923

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 71cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2170309

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 30cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Oosterweg 16, 9751 PG Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2170592

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 48, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2174592

✓

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 59cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 48, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2176106

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hoofdweg 159, 9614 AD Harkstede

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2176304

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 28cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 442, 9746 TL Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2176742

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 40cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Van Moerkerkenlaan 28, 9721 TD Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2176854

✓

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 48, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2177089

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 30cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Friesestraatweg 299, 9746 TK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2178647

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 48, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2179135

Fraxinus angustifolia Raywood stamdiameter: 36cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kluiverboom 9, 9732 KZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2180221

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' stamdiameter: 42cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2187460

✓

Fraxinus excelsior

stamdiameter: 69cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	
Percentage nieuw blad	
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	
Bastaantasting	
Diameter afgestorven tak	
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2187920

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Campinglaan 1, 9727 KH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2188029

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Thorbeckelaan 27, 9722 NB Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2188525

Fraxinus excelsior stamdiameter: 36cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2188660

Fraxinus excelsior stamdiameter: 27cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 208, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2188983

Fraxinus excelsior stamdiameter: 37cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hereweg 91, 9725 AK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2189662

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 31cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Euvelgunnerweg 31, 9723 CV Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2190002

Fraxinus excelsior stamdiameter: 50cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2190886

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 70cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 27, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2191725

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 84cm



Boom

Gevaarzetting	laag
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Ja
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2192056

Fraxinus excelsior stamdiameter: 58cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Planetenlaan 377, 9742 HN Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2192781

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2193279

Fraxinus excelsior

stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2193454

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 53cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Pioenstraat 183, 9713 XX Groningen

ETS status

Taksterfte	Twijfel
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Nee
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2193484

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 62cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2193592

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 51cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hereweg 87, 9725 AC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2194476

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Verzetsstrijderslaan 10, 9727 CE Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2194602

Fraxinus excelsior stamdiameter: 24cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Euvelgunnerweg 31, 9723 CV Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2195312

Fraxinus excelsior stamdiameter: 67cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 204, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2195402

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 60cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2196172

Fraxinus excelsior stamdiameter: 61cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 208, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2196241

Fraxinus excelsior stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Julianastraat 43, 9744 CZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	
Percentage nieuw blad	
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	
Bastaantasting	
Diameter afgestorven tak	
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2196286 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2196590

Fraxinus excelsior stamdiameter: 57cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hereweg 91, 9725 AK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2196604

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 57cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2197564

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 67cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	100%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Dood
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2198753 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 40cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2198793

Fraxinus excelsior stamdiameter: 34cm




Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2199503

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 22cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerkstraat 176, 9745 CN Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2200003

Fraxinus excelsior stamdiameter: 39cm



Boom

Gevaarzetting	laag
Adres	Zilverlaan 10, 9743 RK Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2200299 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 63cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Adriaan van Ostadestraat 123, 9718 RT Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2200545

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 50cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Coendershaag 1, 9722 LS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2200646 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2201391

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hereweg 91, 9725 AK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2201920

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 20cm



Boom

Gevaarzetting	hoog	
Adres	Zuiderweg 9744 Groningen	70, AP

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2202717

Fraxinus excelsior stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	laag
Adres	Hereweg 91, 9725 AK Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2203382

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 48cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Domela Nieuwenhuislaan 15, 9722 LE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2203391 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 61cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Concourslaan 17, 9727 KC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2203461

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 36cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Wilgenpad 1, 9741 BZ Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2203920

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 40cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Aquamarijnstraat 723, 9743 PW Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	
Percentage nieuw blad	
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	
Bastaantasting	
Diameter afgestorven tak	
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2205428

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 75cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Concourslaan 2, 9727 KD Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Ja
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2206065

Fraxinus excelsior stamdiameter: 35cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Hoendiep 99c, 9718 TE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2206515

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 41cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	21-50%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2206622

Fraxinus excelsior stamdiameter: 42cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Vestdijklaan 340, 9721 VZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2207210

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 42cm



Boom

Gevaarzetting	matig
Adres	Travertijnstraat 12, 9743 SZ Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2209101

Fraxinus excelsior stamdiameter: 61cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paviljoenlaan 3, 9727 KE Groningen

ETS status


Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	1
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2209614

Fraxinus excelsior stamdiameter: 45cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2210205

Fraxinus excelsior stamdiameter: 54cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Jaagpad 1, 9747 AE Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2210845 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2211384

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 25cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	4
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	


Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2212408 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 49cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Zonnelaan 389, 9742 BK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2212896

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior 'Diversifolia' stamdiameter: 33cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Oranjesingel 15, 9717 CC Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	7
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie


Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2213692

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 25cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Admiraal de Ruyterlaan 37, 9726 GP Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Ja
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto

Detailfoto

Boom: 2215567 ✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 32cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2215887

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 66cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Campinglaan 1, 9727 KH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2216293

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2217593

Fraxinus excelsior stamdiameter: 71cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Stadspark 3, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2218145

Fraxinus excelsior stamdiameter: 70cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Papiermolenlaan 91, 9721 AA Groningen

ETS status

Taksterfte	Nee
Percentage bladverlies	
Percentage nieuw blad	
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	
Bastaantasting	
Diameter afgestorven tak	
Aftakelingsfase	
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Nee
ETS waarneembaar op takken	Nee
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2218753

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 55cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Manchesterweg 45, 9744 TS Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee



Overzichtsfoto

Detailfoto

Secundaire aantasters


Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd

Boom: 2218843

Fraxinus excelsior stamdiameter: 56cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Drakesteijnstraat 27, 9744 EC Groningen

ETS status


Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	3
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2219684

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 94cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 204, 9741 GH Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	5
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2219699

Fraxinus excelsior stamdiameter: 93cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Jaagpad 1, 9747 AE Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	5-20%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	6
Aftakelingsfase	Licht
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2220390

Fraxinus excelsior stamdiameter: 35cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Zonnelaan 389, 9742 BK Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	0% Geen Symtomen/nvt
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	1
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Ja

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 2221092

✓

Fraxinus excelsior stamdiameter: 75cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Mulock Houwerlaan 23, 9727 KG Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	8
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 2221388

Fraxinus excelsior stamdiameter: 74cm ✓



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Iepenlaan 93, 9741 GB Groningen

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	9
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Ja
Honingzwam	Nee
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto




Detailfoto

Boom: 3497591

✓

Terra Nostra kennisatelier voor boom en bodem

Fraxinus excelsior stamdiameter: 36cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Kerklaan 34, 9751 NN Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	51-80%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 3519281

Fraxinus excelsior stamdiameter: 43cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Grootslaan 5, 9751 WG Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	81-99%
Percentage nieuw blad	<5%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	>10
Aftakelingsfase	Zwaar
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Ja
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	Nee

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd




Overzichtsfoto



Detailfoto

Boom: 3578241

Fraxinus excelsior stamdiameter: 67cm



Boom

Gevaarzetting	hoog
Adres	Parkweg 30, 9751 CT Haren

ETS status

Taksterfte	Ja
Percentage bladverlies	21-50%
Percentage nieuw blad	5-20%
Tak- en twijgsterfte	Ja
Gekandelaberd	Nee
Bastaantasting	0
Diameter afgestorven tak	2
Aftakelingsfase	Matig
ETS waarneembaar op blad	Nee
ETS waarneembaar op twijgen	Ja
ETS waarneembaar op takken	Ja
ETS waarneembaar op gesteltakken	Nee
ETS waarneembaar op stam	Nee

Secundaire aantasters

Ruige weerschijnzwam	Nee
Tonderzwam	Nee
Honingzwam	Ja
Zadelzwam	Nee
Essenzwam	Nee
Zwam overig	

Urgentie

Urgentie kap	Binnen 6 mnd



Overzichtsfoto



Detailfoto