
16:45 Wo 2 sep 17%

Boswilg Tuinwijck.pdf

Paspoort

ID	2141590
Objectnummer	043419
Type	
Type gedetailleerd	
Soortnaam	Salix caprea
Kiemjaar	1985
Beheerder	Particulier
- gedetailleerd	
Eigenaar	Gemeente
- gedetailleerd	Gemeente Groningen
Omgevingsrisicoklasse	Algemeen



X Coördinaat	235543,686
Y Coördinaat	579862,652
Openbare ruimte	Helperzoom
Postcode	9722BD
Huisnummer	8
Buurt	Coendersborg
Wijk	Helpman e.o.
Stadsdeel	Stadsdeel Zuid
Woonplaats	Groningen

Inspectie+Gebreken

Datum en inspecteur **31-8-2026**

Boomveiligheidsklasse	Risicoboom
Boomconditie	Matig
Boomgebrek	Algemeen
Boomafwijking	Scheefstand
Boomgevolg	Instabiliteit





Maatregelen

Boomvoorstel	Vellen
Boomurgentie	< 6 maanden

Eindconclusie

Boom heeft al enige tijd scheefstand, toch zakt de boom verder, dit is waar te nemen dat er nu ruimte komt tussen de kroondelen met de andere bomen en de grond aan de trekzijde van de boom omhoog komt.. Takken groeien in de lengterichting van de scheefstand, boom geeft geen reactie doordat de primaire groei uitblijft.

Datum en inspecteur **14-8-2026**

Boomveiligheidsklasse	Attentieboom
Boomconditie	Matig

Drive Delen