
Boomrapport

2099238 049686

{A46DB850-979D-452B-BC54-01181904CE21}

Paspoort

ID	2099238
Objectnummer	049686
Type	Boom vrij uitgroeiend
Type gedetailleerd	
Soortnaam	Malus floribunda
Kiemjaar	1969
Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	Gemeente Groningen
Eigenaar	Gemeente
- gedetailleerd	Gemeente Groningen
Omgevingsrisicoklasse	Algemeen



X Coördinaat	232951,072
Y Coördinaat	580735,619
Openbare ruimte	Illegaliteitslaan
Postcode	9727CB
Huisnummer	47
Buurt	Laanhuizen
Wijk	Oud-Zuid
Stadsdeel	Stadsdeel Zuid
Woonplaats	Groningen

Inspectie+Gebreken

Datum en inspecteur **30-10-2026**

Boomveiligheidsklasse	Risicoboom
Boomconditie	Voldoende
Boomgebrek	Zwam/houtrotschimmel
Boomafwijking	Dikrandtonderzwam
Boomgevolg	Stambreuk





Boomgebrek	Mechanisch defect
Boomafwijking	Mechanisch defect overig
Boomgevolg	Instabiliteit



Maatregelen

Boomvoorstel	Vellen
Boomurgentie	< 6 maanden

Eindconclusie

Boom heeft bij graafwerkzaamheden schade opgelopen aan gestelwortel aan trekzijde van de boom. Dit in combinatie met dikrandtonderzwam die de boom toch al verzwakt verhoogde kans op windworp. De dikrandtonderzwam zorgt voor witrot in de boomwortels en stamvoet. De zwam is in staat om alle afgrendelingszones te doorbreken, zodat uiteindelijk de boom gevoelig wordt voor stam- en/of takbreuk en windworp. De dikrandtonderzwam behoort tot de belangrijkste en gevaarlijkste boomaantasters (Stadsbomen Vademecum 3C).